



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO A
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4

ARCOTECNICA R.E. S.r.l.

Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A3 Taurus	15 dicembre 2010	Ininfluenti	Dott. F. Sissa – Direttore centro/ Arcotecnica R.E. Arch. M. Sissa – Arcotecnica R.E. Geom. P. Unniemi – Arcotecnica R.E. Vigilanza comprensoriale

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta A7 (ore 11.50);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo (minuti)
Accordi Healthcare	3	1	4	10
Adobe System	3	1	11	12
Arxis	3	7	3	5
Avago Technologies	3	Terra	6	1
Bridgestone Italia	1-3	R -2	71	4
Easywork	3	7	12	10
Framos Italia	2	1	2	10
GMDE	3	6	11	3
Khapp Italia	1	Terra	3	1
Leonardo Software	3	3	5	2
Marinelli	3	4	1	10
Markething & Action	2	6	4	2
Oregon Scientific	2	6	15	3
Res Data	3	3	3	6
Richardson Electronics	3	Terra	3	5
Sharp	2	3	3	4
Studio Rag. Gargantini	2	5	4	8
Svive	3	4	6	5
Think3	2	1	1	12
Trilog	2	7	23	15
Yamaichi Electronics	1	2	3	3
Zarlink	3	6	2	5

AZIENDE EVACUATE	21
PERSONE EVACUATE	192
TEMPO MASSIMO	15
TEMPO MINIMO	1
TEMPO MEDIO	8

Note e/o segnalazioni

Alcune aziende riferisco di non aver udito totalmente o parzialmente l'allarme (vedere elenco dettagliato).

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli



PALAZZO A3 TAURUS

AZIENDE CHE HANNO RILEVATO E SEGNALATO DIFFICOLTÀ

Azienda	Scala	Piano	Problema riscontrato
Accord Healthcare Italia	3	1	Allarme non si sente
Adobe System	3	1-2	Allarme non si sente
Arxis	3	7	Allarme non si sente
Bridgestone Italia	1-3	2	Allarme non si sente
Easywork	3	7	Allarme non si sente
Framos Italia	2	1	Allarme non si sente
Studio Rag. Gargantini	2	5	Allarme non si sente
Trilog	2	7	Allarme non si sente
Yamaichi Electronics	1	2	Allarme non si sente

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli