



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI – LOTTO B
ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 64/98 Allegato 7.4



ARCOTECNICA R.E. S.p.A.

| Palazzo | Data | Condizioni meteo | Coordinatori sul posto |
|------------------|------------------|-------------------------|--|
| B5 Astrolabio | 15 dicembre 2011 | Ininfluenti | Arch. M. Sissa – Arcotecnica RE Geom. P. Unniemi – Arcotecnica RE Vigilanza comprensoriale |

Modalità d'esecuzione:

- Attivazione allarmi dalla torretta B7 (ore 11.00);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti:

| Azienda | Piano | Persone evacuate | Tempo (minuti) |
|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Agenzia Colleoni | Terra | 2 | 15 |
| Centro Stampa Colleoni | Terra | 2 | 15 |
| Gesis | 2 | 26 | 5 |
| IDT | 1 | 7 | 5 |
| La quolina | Terra | 15 | 15 |
| Nalco Italiana | 2 | 2 | 5 |
| PAF | 1 | 1 | 5 |
| Piazzatta | Terra | 9 | 15 |
| Promoclub | Terra | 2 | 15 |

| | |
|------------------|----|
| AZIENDE EVACUATE | 9 |
| TOTALE EVACUATI | 95 |
| TEMPO MASSIMO | 15 |
| TEMPO MINIMO | 5 |
| TEMPO MEDIO | 10 |

Note e/o segnalazioni

Nessuna.

Coordinamento Generale
Dott. Arch. Carlo Romagnoli