



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
A2 Liocorno	25/06/2024	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.42);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Acome	3	3	2	1	5
Alfar	3	3	3	1	5
Consorzio KCS	1	4-5-6-7	76	6	n.p.
Elettrocasa	2	2	3	1	4
Rauch Italia	3	7	10	1	5
Mead Informatica	2	Terra	4	1	11

### Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	6	
TOTALE EVACUATI	98	
TEMPO MASSIMO	6	11
TEMPO MINIMO	1	4
TEMPO MEDIO	4	8

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

### Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore  
Geom. Oscar Panfati