



CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Rapporto prova d'evacuazione coordinata
D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
B3 Pegaso	25/06/2024	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.08);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Scala	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
ACS Dobfar	2	6	11	5	10
ACS Dobfar	3	2	7	2	n.p.
ACS Dobfar	3	3	15	7	n.p.
ACS Dobfar	3	4	12	2	n.p.
Belden Italia	3	5	2	2	n.p.
CDA	2-3	Terra	6	1	n.p.
E-matica	2	7	4	n.p.	n.p.
FMC Ferroelectric memory	3	1	6	4	n.p.
Framos Italia	2	5	2	2	7
Future Energy	2	5	5	3	n.p.
Harmonia	3	4	8	1	3
Medlav	2	Terra	1	1	n.p.
Nobis Compagnia di Assicurazioni	1 - 2	da T a 7	204	5	n.p.
NV5 Geospatial	3	6	4	1	2
Piller Italia	3	6	7	4	n.p.
Policentro/Vicon	3	7	10	1	n.p.
Samtec Italy	3	6	4	2	n.p.
Serving	3	T-5	12	4	n.p.
Strumenta	3	1	2	1	n.p.
Treiro IT	2	7	3	5	10
Winning Associati	2	3	10	1	11
Zeta PA	2	3	5	1	4

AZIENDE EVACUATE	22		
TOTALE EVACUATI	340		
TEMPO MASSIMO		7	11
TEMPO MINIMO		1	2
TEMPO MEDIO		4	7

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

Note e/o segnalazioni

Sono state attivate solo le sirene di evacuazione gestite dal comprensorio (Torretta B7), non quelle dei singoli palazzo e/o aziende.

L'amministratore
Geom. Oscar Paniati

