



**CENTRO DIREZIONALE COLLEONI**  
**Rapporto prova d'evacuazione coordinata**  
**D.M. 02/09/2021 allegato I punto 1.3.8**



Palazzo	Data	Condizioni meteo	Coordinatori sul posto
<b>B5</b> Astrolabio	25/06/2024	Ininfluenti	Vigilanza comprensoriale Dr. S. Avitabile - IPI Condominium S.r.l. Geom. P. Unniemi - IPI Condominium S.r.l.

### Modalità d'esecuzione

- Attivazione sirene d'evacuazione (ore 11.08);
- Evacuazione dai locali;
- Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
- Registrazione partecipanti;
- Rientro negli uffici.

### Partecipanti (dati dichiarati con modulo B)

Azienda	Piano	Persone evacuate	Tempo 1 (minuti)	Tempo 2 (minuti)
Baua Creations	Terra	n.p.	5	8
Gesis	2	16	3	n.p.
Greentire	1	1	1	n.p.

### Riepilogo

AZIENDE EVACUATE	<b>3</b>		
TOTALE EVACUATI	<b>17</b>		
TEMPO MASSIMO		5	8
TEMPO MINIMO		1	8
TEMPO MEDIO		<b>3</b>	<b>8</b>

I tempi di evacuazione sono stati raccolti in due momenti diversi:

- ❖ **Tempo 1**, quello necessario per l'abbandono dell'unità immobiliare ed il raggiungimento del primo luogo sicuro anche dinamico quali locali filtro, scale a prova di fumo e scale esterne;
- ❖ **Tempo 2**, quello totale comprensivo dell'appello nei punti di ritrovo.

### Note e/o segnalazioni

Nessuna.

L'amministratore  
Geom. Oscar Panfili